

尊敬的客户/合作伙伴，

我们最近意识到一个影响我们的网络硬盘录像机的网络安全漏洞。要注意，任何恶意攻击该漏洞的结果，会导致网络硬盘录像机在联网使用过程中出现无法开机。

我们的工程和安全技术团队一直在进行详细的测试，针对这一脆弱性，我们正在开发一系列固件补丁，以缓解此问题。您需要适应这些主动更新的信息，如果您希望我们的协助来安装这些固件更新，我们的技术团队也可以提供服务。

此次更新适用于以下机型：

3535 系列：

AE-N6001-36EH、AE-N6001-25EH、AE-N6000-16EFP、AE-N6000-36EF、  
AE-N6000-25EF、AE-N6000-25EH、AE-N6000-9EH、AE-N6000-4EH、AE-N6100-16EH、  
AE-N6100-9EH、AE-N6200-16EH、AE-N6200-9EH、AE-N6200-4EH、  
AE-N6100-9EH-8P/48、AE-N6100-4EHP/48

3520D 系列：

AE-N6200-8E、AE-N6200-4E、AE-N6100-4ET/15、AE-N6100-4EP/48、  
AE-N6100-8EP/48、AE-N6200-4EL、AE-N6200-8EL

建议您在使用之前对网络硬盘录像机及时进行升级更新。请放心，美电恩智会立即采取行动处理这一情况，并将继续努力实施提供最高安全级别的监控解决方案

美电恩智非常感谢您的支持和信任，并欢迎您在使用我们产品过程中反馈和提出问题。

谢谢。

广州美电恩智电子科技有限公司

2017年03月29日